



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 21 data 26/10/07.....
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo
2. DENOMINAZIONE: Museo Numismatico
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):.....
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) : **Ingresso Principale**

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI **esiste una rampa in corrispondenza dell'attraversamento pedonale**

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: Buono

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) : **Ingresso retrostante**

Larghezza 1,50 m.

NO

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo (SI) antisdrucciolevole (NO)

GRADO DI MANUTENZIONE: si arriva attraverso una strada in ciottoli



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: oltre ai parcheggi su Corso Vittorio Emanuele vi è la possibilità di parcheggiare nel cortile interno all'edificio in prossimità dell'ingresso retrostante

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

SI

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.

NO

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO Principale

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

SI **6 gradini**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO Retrostante

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO **(esiste una pedana elevatrice)**

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

SI **(5 gradini)**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto **(SI)** omogeneo antisdrucciolevole **(NO)**

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **Circa 0.90 m**



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

6. Ci sono scale: Per scendere al museo

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO **larghezza 1.20 m**

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO **0.90 m**

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici: Esterna a servizio dell'ingresso retrostante

SI

ha dimensioni tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a rotelle

SI

se è all'esterno è protetta da agenti atmosferici

SI **è coperta da un telo**

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

SI

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

12. NOTE: esiste un gradino per accedere alla biglietteria. Se un disabile vuole accedere alla sala conferenze non ha barriere da superare.

13. SITO ACCESSIBILE: MUSEO NUMISMATICO SITO NON ACCESSIBILE

SALA NORLENGHI SITO ACCESSIBILE

14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI: Sala Norlenghi (poltrone rimovibili)

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

SI