



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.:17°A data 24.10.2007
2. COMPILATORE:Barel Greggio Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO:Museo
2. DENOMINAZIONE:Palazzo D'Arco
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):Piazza D'Arco, 4 cap. 46100.....
4. TELEFONO:0376322242
5. FAX:0376369544
6. E-MAIL: arco@rotarymantovacastelli.it.....
7. SITO-WEB :www.museodarco.it
8. NOTE: Proprietà Fondazione D'Arco

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.
 NO

Luoghi affollati larghezza 1,80
 NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm
 NO

Gradino arrotondato
 NO

Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
 NO

GRADO DI MANUTENZIONE: lastre di marmo in alcuni punti sconesse.....

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali
 SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale
 NO

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.
 NO

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m
 NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
 SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale
 NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m
 SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m
 SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdruciolevole

NO

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

6. Ci sono scale:scala interna

SI

la pendenza è costante

NO

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdruciolevole di almeno 30 cm

no antisdruciolevole si di 30 cm

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO

6. Ci sono scale:scalone principale

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdruciolevole di almeno 30 cm

no antisdruciolevole si di 30 cm

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO **circa 94 cm**

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

SI

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE: -cucina all'interno del museo presenta delle difficoltà (superabili) da visitare a causa degli arredi

-la corte interna del palazzo ha una pavimentazione in ciotoli di fiume di diametro irregolare

-la pavimentazione del porticato d'ingresso ha un pavimento in lastre di pietra sconnesse

-la pavimentazione del giardino è in sassi di ghiaia con diametro di circa 1 cm.....

13. SITO ACCESSIBILE: NON ACCESSIBILE (causa scale).....