



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01b
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Sale e luoghi per riunioni
2. DENOMINAZIONE: Sala Polivalente.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): Viale Te, 13 Mantova
4. TELEFONO: Biglietteria 0376323266 Uffici 0376365886
5. FAX: 0376363883
6. E-MAIL: palazzone@domimno.comune.mantova.it
7. SITO-WEB: www.comune.mantova.it.....
8. NOTE: Sala Polivalente situata all'interno di Palazzo Te

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi, porticati, zone verdi) : accesso destro dal portone laterale situato a fianco dell'accesso alla biglietteria

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm: altezza gradino di circa 20 cm

SI

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO

GRADO DI MANUTENZIONE: il percorso è composta da ciottoli di dimensioni irregolare e quindi

pavimentazione sconnessa

1a. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi, porticati, zone verdi) : accesso dal giardino interno adiacente alle vasche; l'accesso porta direttamente sul palco della sala. E' da sottolineare che il palco ha due gradini senza rampa.

Larghezza 1,50 m.

NO

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole
 NO

GRADO DI MANUTENZIONE: La pavimentazione in ghiaio.....

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: sono presenti parcheggi pubblici Piazzale Te

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

NO **non sono tracciati i confini dei posti auto**

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO : accesso destro dal portone laterale situato a fianco dell'accesso alla biglietteria

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

NO **scalino di entrata di 20 cm circa**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole

NO

3a. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO: accesso dal giardino interno adiacente alle vasche; l'accesso porta direttamente sul palco della sala. E' da sottolineare che il palco ha due gradini senza rampa.

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

5. APERTURE INTERNE : non ci sono aperture interne

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI NO

6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

NO

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO **altezza 0,73 m circa**

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO **sono state inserite delle assi in legno per chiudere il passaggio tra il muro e la scala**

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

NO

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:.....

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE CON AUSILIO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI:

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI solo il palco dall'accesso 1a

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

NO

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

NO