



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 07a
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: bene architettonico e ambientale
2. DENOMINAZIONE: Museo Diocesano
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): Piazza Virgiliana, 55 – 46100 Mantova
4. TELEFONO: 0376 320602
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: blocchi di porfido in buono stato.....

1. ACCESSI ESTERNI (porticati) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI **rampa in calcestruzzo**

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: ci sono delle zone sconnesse.....

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO **da superare 1 gradino di 10 cm.**

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO **1.26 m**

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

SI **2 gradini**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

6. Ci sono scale: **scalone per raggiungere l'ingresso del museo**

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

pedata di 30 cm ma non antisdrucciolevole

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO **17 cm**

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

6. Ci sono scale: **scale interne al museo per visitare una sala rialzata**

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

NO

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

SI **larghezza 0.90 m**

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO **prolungato solo di 10 cm**

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO **di 0.95 m**

N.B. è presente anche una scala a chiocciola per raggiungere la sala rialzata, ma è di difficile utilizzo vista la sua conformazione.

7. Ci sono rampe interne:

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

lunghezza minore di 10 m

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

SI

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

NO

ci sono cordoni laterali di protezione

NO **altezza massima dislivello 10 cm.**

8. Ci sono ascensori:

SI

le bottoniere all'interno ed all'esterno sono percepibili tattilmente

SI

all'interno le bottoniere, il campanello d'allarme ed il citofono sono ad un'altezza compresa fra 0,80 ed 1,20m

NO **altezza di 1.30 m all'interno, 1.10 m all'esterno**

la lunghezza dell'ascensore è di almeno 1,50 m.

SI

la larghezza dell'ascensore è di almeno 0,90 m

SI

la porta è a scorrimento laterale

SI

la porta ha un'apertura di almeno 0,90 m

NO **0.75 m**

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

NO

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

NO

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE: per accedere alla sala della biblioteca c'è 1 gradino (aperta solo su richiesta)

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE.....