



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 2.....
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo.....
2. DENOMINAZIONE: Palazzo San Sebastiano
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): Largo XXIV Maggio, 12 – 46100 Mantova.....
4. TELEFONO: 0376367087
5. FAX: 0376223618
6. E-MAIL: museodellacittà@domino.comune.mantova.it.....
7. SITO-WEB: www.mumm.mantova.it
8. NOTE: Responsabile : Dott. Stefano Benetti.

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi):

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

SI

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: blocchi di porfido squadrati regolarmente in buono stato

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: non è presente un parcheggio privato; sono a disposizione parcheggi pubblici per diversamente abili nelle vicinanze dell'edificio.

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **le aperture variano da una larghezza di 0,90 m a 1,20 m**

6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole **(NO)** di almeno 30 cm **(SI)**

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO **in alcune rampe vi è la presenza di affreschi**

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste il pericolo di cadere nel vuoto

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

SI

le bottoniere all'interno ed all'esterno sono percepibili tattilmente

SI

all'interno le bottoniere, il campanello d'allarme ed il citofono sono ad un'altezza compresa fra 0,80 ed 1,20m

SI

la lunghezza dell'ascensore è di almeno 1,50 m.

SI

la larghezza dell'ascensore è di almeno 0,90 m

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

la porta è a scorrimento laterale

SI

la porta ha un'apertura di almeno 0,90 m

SI

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole: apertura verso l'esterno

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

SI

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali: solo orizzontali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI : SI

All'ingresso sono presenti: piante dell'edificio in rilievo, plastico dell'edificio, informatizzazione nelle diverse stanze del museo per la comprensione delle opere tutto ciò a servizio di persone ipovedenti e non vedenti. Inoltre è a disposizione una carrozzina

12. NOTE:

13. SITO ACCESSIBILE: **ACCESSIBILE**